



VELIKOST OBOU ŠKODNÍCH PROSTORŮ 2,5 ± 0,5 UPRAVIT POD PÍSTEM ÚPRAVOU PODLOŽKY MEZI KŘIŽÁKEM A PŘÍRUBOU PÍSTNICE A NAD PÍSTEM UTOČENÍM DNA VÍKA VÁLCE.

KONTROLOVAT PŘEBÍHÁNÍ PÍSTNÍCH KROUŽKŮ

KOMPRESOR ZKOUŠET DLE 4-15-9030-006

PŘED EXPEDICÍ VŠECHNY OTVORY ZASLEPIT

KONZERVACE DLOUHODOBÁ DLE MG-TČ 14005

NÁTĚR A KONZERVACE VYDÁNY VE SK. 90.

SKENOVÁNO

		1952		1-15-8000-817	1
Poručeno	Rozpracováno		Název		Číslo výkresu
Technol. útvar	Hrubý obrys			Norma součástí	
Počet	Nahrazeno	Nahrazen			Nahrazuje
4:5	ŠNEJDAR				
	Čížková	17.4.67			
	1 SKD 90.	01			
ČKD PRAHA	SESTAVENÍ KOMPRESORU			1-15-8010-233	